




Accessori Cavo TE Raychem



Istruzioni di installazione EPP-1770-IT-8/18

**Terminazioni sconnettibili
Raychem fino a 1250A per
connessione di accop-
piamento su terminazioni
sconnettibili tipo RSTI-X9XX
per isolatore passante tipo
“C”**

**conforme alle norme EN
50181, per cavo unipolare
ad isolamento estruso fino a
42 KV**

Tipo: RSTI-CC-x95x

**Avvertenze per la sicurezza
E' importante rispettare la
normativa vigente per operare con
apparati di media tensione.
Per ulteriori dettagli invitiamo a
contattare l'autorità responsabile**

To view the TE Energy website:



Tyco Electronics Raychem GmbH
a TE Connectivity Ltd. Company
Finsinger Feld 1
85521 Ottobrunn/Munich, Germany
Tel: +49-89-6089-0
Fax: +49-89-6096-345
TE.com/energy


Tyco Electronics AMP s.r.l.
a TE Connectivity Ltd. Company
Via di Grotte Portella 6/8
00044 Frascati (RM), Italia
Tel: +39 06 94293295
TE.com/energy

Operazioni preliminari

Controllare che il corredo che si sta utilizzando sia idoneo per il tipo di cavo sul quale andrà installato. Fare riferimento alla sigla posta sulla targhetta della confezione ed al titolo delle istruzioni di installazione. E' possibile che alcuni componenti o fasi di installazione siano stati migliorati dal vostro ultimo utilizzo di questo prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni di installazione e seguirne tutti i passaggi.

Contenuto kit



1	3 x Corpo isolante terminazione	4	3 x Cono per il controllo campo	7	2 x Grasso lubrificante	11	3 x Capocorda schermo
2	3 x Guanti	5	3 x Capocorda	8	1 x nastro tape	12	3 x Rondella (ricambio)
3	3 x Bullone di accoppiamento	6	1 x Filo legatura	9	3 x Capocorda (16 - 70)	13	3 x Rondella in rame stagnato
				10	1 x Cordicella	14	3 x Cappuccio protettivo
						15	3 x Nastro sigillante (grigio)

Tabella 1

Sezioni	Tensione	Ø Isolante primario		Sigla prodotto
		min	max	
mm ²	(U _m)/kV			Al o Cu
400	12	28.9	36.4	RSTI-CC-3951
500		28.9	36.4	RSTI-CC-3952
630		34.0	45.4	RSTI-CC-3953
800		34.0	45.4	RSTI-CC-3954
400	24	34.0	45.4	RSTI-CC-5951
500		34.0	45.4	RSTI-CC-5952
630		39.1	59.0	RSTI-CC-5953
800		39.1	59.0	RSTI-CC-5954
400	36 & 42	34.0	45.4	RSTI-CC-6951
500 - 630		39.1	59.0	RSTI-CC-6952
800		39.1	59.0	RSTI-CC-6953

Nota d'Installazione

Le informazioni contenute in queste istruzioni di installazione sono destinate ad operatori specializzati ed hanno lo scopo di descrivere il corretto metodo di installazione di questo prodotto.

Dal momento che TE Connectivity non può controllare le reali condizioni d'applicazione in opera che influenzano l'installazione.


E' responsabilità dell'Utilizzatore determinare l'applicabilità del metodo in relazione alle reali condizioni di posa.

Gli obblighi di TE Connectivity sono solamente quelli contenuti nelle condizioni normali di vendita TE Connectivity per il prodotto ed in nessun caso TE Connectivity sarà responsabile per ogni altro danno incidentale, indiretto o consequenziale che derivi dall'uso o dal cattivo utilizzo dei prodotti.

Raychem, TE, TE Connectivity e il logo TE connectivity sono marchi registrati.

© 2018 TE Connectivity. Tutti i diritti riservati.

Preparazione cavo



Preriscaldare il cavo e usare idonei strumenti per raddrizzare il cavo.



Pulire e sgrassare la parte terminale della guaina del cavo per una lunghezza pari ad 1 m con del solvente applicandolo con uno panno.

Tagliare il cavo secondo il disegno. Rimuovere lo schermo con idonea attrezzatura come da disegno.

La superficie dell'isolante deve essere libera da ogni traccia di materiale conduttivo. Smussare qualsiasi irregolarità.

Confrontare il diametro sull'isolante con il campo di applicazione mostrato in **Tabella 1** così come con la marcatura riportata sul cono di controllo campo elettrico.



Verificare l'applicazione!



Cavo con schermo a fili

Posizionare il cavo con una lunghezza eccedente sufficiente rispetto al centro dell'isolatore passante. Marcare la guaina a 325 mm al di sotto del punto in asse al centro dell'isolatore passante. Incidere il cavo a 600 mm circa dalla marcatura e rimuovere la guaina per questa lunghezza. Tagliare il nastro spiralato di rame ed asportarlo insieme alla guaina esterna. **Eventuali sporgenze** causate dal taglio della guaina **devono essere asportate** in modo tale che il cono di controllo del campo elettrico non venga danneggiato durante la fase di spinta.

Tagliare l'isolante secondo la dimensione **K** indicata nei dettagli del disegno. La dimensione **K** corrisponde alla profondità del capocorda. Il corpo dello stesso tocca contro l'isolante!




Avvolgere uno strato di nastro sigillante (grigio) senza sovrapporlo e con una leggera tensione intorno al taglio guaina.

Tagliare il nastro eccedente e unirne le estremità. Ripiegare i fili dello schermo sulla guaina. Evitare che i singoli fili si incrocino.

Temporaneamente, assicurare i fili al dorso del cavo con del nastro, o filo di legatura (vedere dettaglio).

N.B.: per sezioni grandi


L'azione di spinta del cono controllo campo richiede di smussare l'isolante per sezioni da 240 mm² in su. Vedere disegno!



Preparazione cavo

Tabella 2 - Gamma applicazione capocorda meccanici

Codice	Sezione (mm ²)	Ø Conduttori Al o Cu rotondo a trefoli (mm)	Ø Conduttori Al solidi (mm)
BLMC-400-16-1250A	400	19.7 - 24.6	19.8 - 22.2
BLMC-500/630-16-1250A	500 - 630	25.3 - 32.5	24.0 - 28.3
BLMC-800-16-1250A	800	32.5 - 35.3	30.9 - 32.1






Tagliare il piccolo cappuccio protettivo (per aiutare il montaggio) sul retro a 40 mm. dalla fine dello stesso (vedere dettaglio a). Posizionare il piccolo cappuccio protettivo sopra la parte di conduttore scoperta, come mostrato.

Fissare il cappuccio con del nastro in PVC come mostrato in figura. Lubrificare adagio la superficie esterna del cappuccio protettivo e dell'isolante primario con uno strato sottile di grasso lubrificante. Applicare uno strato di grasso con la spugnetta, come mostrato in figura.


Applicare il grasso lubrificante alla superficie interna del cono del controllo di campo, dal lato inferiore, per una lunghezza di 5 cm., e distribuirlo, in esso, lungo la superficie interna. Usare il grasso lubrificante senza la spugnetta. Spingere il cono per il controllo di campo con un unico gesto, mediante un movimento di rotazione sul cappuccio protettivo, fino a che il collare interno del cono del controllo di campo si fermerà a ridosso del taglio guaina del cavo.

N.B. : La freccia sul cono del controllo di campo deve essere rivolta verso la guaina del cavo. Rimuovere il cappuccio protettivo.


Installare il capocorda con matrice ed attrezzature idonea. Avvitare il set di bulloni, alternativamente, con identica intensità di serraggio, fino alla rottura della testa dei bulloni. **Rimuovere ogni parte appuntita.**



Preparazione della terminazione sconnettibile già installata



Rimuovere dalla terminazione installata il capuccio conduttivo e porlo in un contenitore pulito.



Rimuovere dalla terminazione il contatto retrostante e porlo in un contenitore pulito.




Installazione del connettore di accoppiamento


Rimuovere dalla terminazione installata **dado, rondella, contatto filettato** e porli in un contenitore pulito.

Assicurarsi che la parte retrostante della terminazione già installata sia lubrificata con uno strato di grasso.


Inserire il contatto di accoppiamento con le rondelle in rame stagnato (vedere dettaglio) nella parte retrostante della terminazione e avvitarlo con una chiave (27mm). Massima coppia: **35 Nm**.

Inserire il **contatto filettato M16** dietro al contatto di accoppiamento terminazione e avvitarlo con una chiave esagonale (8mm). Massima coppia: **30 Nm**.






Pulire la superficie esterna del cono controllo campo e applicare un sottile strato di grasso lubrificante alla superficie esterna con la spugnetta come mostrato nel disegno.




Pulire la parte finale del corpo isolante della terminazione di accoppiamento ed applicare un sottile strato di grasso lubrificante alla superficie interna senza spugnetta come mostrato nel dettaglio **a**.

N.B. : Avvalersi, eventualmente, di guanti monouso per applicare meglio il grasso lubrificante alla superficie interna per una profondità di circa 50 mm. Spingere il corpo isolante della terminazione con continuità sul cono di controllo del campo elettrico, e tenerlo in posizione.




Pulire la superficie conica frontale della terminazione di accoppiamento e spalmare uno strato di grasso lubrificante sulla superficie del cono con la spugnetta. Continuare **immediatamente** con la prossima operazione.


Allineare il cono delle terminazione di accoppiamento con quella installata e spingere la terminazione di accoppiamento in posizione.




Inserire la rondella Grower e il dado esagonale tolto al punto 13. Avvitare il dado nella borchia con una chiave a cricchetto (24 mm) con una coppia di **30 Nm**.



Pulire la superficie interna posteriore del corpo isolante della terminazione ed applicare un sottile strato di grasso lubrificante. Fare lo stesso sulla superficie del contatto conico posteriore rimosso al punto 12 (vedere dettaglio nel disegno).







- a. Collocare una cordicella nella parte posteriore del corpo isolante della terminazione come mostrato in figura.
- b. Inserire il contatto posteriore ed avvitarlo con una chiave a cricchetto (19 mm) con una coppia di **30 Nm**.

Rimuovere la cordicella prima degli ultimi due giri.

N.B.: Il contatto posteriore deve essere a livello con la parte finale della terminazione. Nel caso in cui sporga, verificare punti 13 - 15 per la corretta installazione dei componenti.



- a. Spingere il cappuccio come mostrato nel **dettaglio a**. Posizionare l'anello sporgente sul punto di test.
- b. Portare il cappuccio nella posizione finale con le dita, come mostrato nel **dettaglio b**.



Assicurarsi che il conduttore di messa a terra sia fissato saldamente. Fissare i fili dello schermo con del filo per legature (quattro passate) al termine del cono di controllo del campo. Raccogliere i fili assieme a formare una treccia di terra. Installare alla fine della treccia dello schermo il capocorda fornito a corredo.

Connettere a terra.

N.B.: Assicurarsi che ogni cavo sia fissato con idonei collari sulla barratura presente, ad una distanza di 400 mm dal centro dell'isolatore passante.

Terminazione sconnettibile di accoppiamento completata.

Si prega di smaltire i rifiuti secondo la normativa ambientale vigente.

