

AMP

日本イー・エム・ピー株式会社

AMP (Japan), Ltd.

インパルメイトコネクタ用引抜工具
取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
EXTRACTION TOOL
FOR IMPULMATE CONNECTOR
P/N : 715131-1

411-5686

RELEASED 13 MAY 94

REV.0

1. はじめに

この工具は、040IIと070II（インパルメイト）コンタクトをハウジングから抜く際に、使用します。使用前に本取扱説明書をよくお読み下さい。

2. 適用端子及びハウジング

端子型番 (リセプタクル)		ハウジング型番 (プラグ)	備考 インパルメイト
175265	175266	178080	SAI 70&100P コネクタ (040 II & 070 II)
175268	175269	178081	
175275	175276		

3. 端子引抜手順

本工具をハウジングの嵌合側から差し込み、ハウジングのロッキングランスを押し上げることによって端子を引抜きます。（Fig.2参照）

この際、Fig.1(b)の斜線部に引抜工具を挿入して下さい。嵌合部への挿入は絶対に避けて下さい。誤って嵌合部へ挿入してしまった場合は、ハウジング及び端子を必ず交換して下さい。

【手順】

- 1) 端子を（A）方向に押す
- 2) 工具を差し込む
- 3) ランスを押し上げる
- 4) 端子を引抜く

【注意】

リセプタクルコンタクトの接触部を痛める危険性があるので、引抜工具先端をリセプタクルコンタクト嵌合部へ差し込まぬよう注意願います。（接触リーフ変形防止）





Fig. 2